

08/2022
PKW / Transporter

Information zur Ersetzung Garrett 870248-5002S durch 901680-5002S ist nicht möglich!

Fahrzeughersteller: Citroen / Opel / Peugeot 1.2 Benzin Turbo
Turbo-Hersteller: PSA: HNP / HNS / F12XHT / D12XHT EB2ADT (S)
Motoren: Garrett:
131630 = 870248-5002S
131921 = 901680-5002S

Ursache

In manchen Veröffentlichungen ersetzt sich der Garrett Turbo 870248-5002S in den 901680-5002S. Unter der Voraussetzung, dass Ölzulauf- und Ölrücklaufleitungen wegen des geänderten Designs mit zu ersetzen sind.

Das ist so nicht korrekt. Die Version 870248-5002S ist mit einem Schubumluftventil auf dem Verdichtergehäuse ausgestattet. Die Version 901680-5002S nicht. Somit können die Turbolader nicht gegeneinander ausgetauscht werden. Bitte vor dem Einbau den neuen Turbo mit dem ausgebauten Turbo vergleichen.

Abhilfe

Turbolader immer nach den Daten auf dem Typenschild des alten Turboladers bestellen. Das erspart viel Ärger. Wir helfen gerne weiter!

Bilderläuterungen

- Bild 1:** Die Ausführung 870248-5002 (131630) mit Schubumluftventil.
Bild 2: Turbo 901680-5002 (131921) ohne Schubumluftventil.
Bild 3: Das Typenschild befindet sich neben dem Lufttrichter auf dem Verdichtergehäuse und enthält die Garrett - Artikelnummer.

